



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-08-30	Nombre o razón social JUAN EDUARDO SERNA GUZMAN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71740951		
Dirección CUL71 39 41	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESQ832	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018646683	Fecha Matrícula 2019-06-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM948318	
No. Motor 6410C202676	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 182471	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 82.60	Delantera Derecha	Valor 78.90	Trasera Izquierda	Valor 85.10	Trasera Derecha	Valor 69.00	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
58.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	1938.00	4364.00	N	Eje 1 Derecho	1940.00	4016.00	N	0.10	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2269.00	3146.00	N	Eje 2 Derecho	2481.00	3330.00	N	8.54	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
15.80*	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad mykm
0.11	0.03						

Inspección Visual						
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Retradores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	3.89

Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.20	5.14
Eje2	3.80	4.99

Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)