

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL


CDA
SABANETA
CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-09-26	UDIEL ROLDAN	CC (X) NIT () CE () No. 15537786			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CALLE 28 57-78	2977773	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GTY733	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10022495222	2021-03-13	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3NJ817723		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
93Y9SR5B3NJ817723	OTTO	1998	40379	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2023-09-26 GTY733 16:50



2023-09-26 GTY733 16:43

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	78.50		76.60		74.00		77.50
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.20	50	%	Eje 1 izquierdo 2758.00	3509.00	N	Eje 1 Derecho 2671.00	3214.00	N	3.15	30	%
			Eje 2 izquierdo 1595.00	2852.00	N	Eje 2 Derecho 1604.00	2543.00	N	0.56	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
27.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.05	-0.08						

Inspección Visual					
Caja de dirección	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Especjes	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Letonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Interno	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.90
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.48	5.95
Eje2	5.44	5.63



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)