

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 1037610831	
3-08-26	SANTIAGO LOPEZ MARIN	Teléfono		Ciudad	Departamento
Sección		1000000		Medellin	Antioquia
E88A #51B-44					

DATOS DEL VEHICULO						
País	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea	
21	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
	10028296920	2020-12-29	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3MJ734928	
Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
410C269050	OTTO	1998	46537	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2023-08-26 TJZ921 08:26



2023-08-26 TJZ921 08:26

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	83.00		58.70		76.30		77.90
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2074.00	4301.00	N	Eje 1 Derecho	2212.00	4197.00	N	6.24
			Eje 2 izquierdo	2219.00	2788.00	N	Eje 2 Derecho	2245.00	3264.00	N	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	1.16
29.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%
											%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
-0.06	-0.06				+/- 10
					Unidad m/km

Inspección Visual											
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE				
Luz interna	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE				
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE				
Espejos	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
		Resortes o Ballestas	CUMPLE								
		Terminales	CUMPLE								
		Indicadores de tablero	CUMPLE								
		Llanta de repuesto	CUMPLE								
		Soportes	CUMPLE								
		Botiquín	CUMPLE								

Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
--------------------	--------	----------	--------

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.65	1.73
Eje2	2.36	2.14

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)