

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIA GOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-10-11	Nombre o razón social LUIS FERNANDO GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 3391693			
Dirección CRR 39# 43- 82		Teléfono 6666666	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESQ986	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018847009	Fecha Matrícula 2019-07-25	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM051673
No. Motor E410C214560	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 184723	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2023-10-11-ESQ986 09:51



2023-10-11 ESQ986 09:52

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.50	Delantera Derecha	Valor 75.30	Trasera Izquierda	Valor 69.70	Trasera Derecha	Valor 66.10	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3836.00	4425.00	N	Eje 1 Derecho	3713.00	4148.00	N	3.21	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	1643.00	3333.00	N	Eje 2 Derecho	1501.00	3511.00	N	8.64	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiezaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Rotulaciones superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminalas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Látonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE

<u>Luces altas</u>	<u>CUMPLE</u>	<u>Eje1 Rim Derecho</u>	<u>CUMPLE</u>
G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

<u>LABRADO DE RUEDAS (mm)</u>	
<u>Rueda de repuesto</u>	<u>3.68</u>
<u>Eje</u>	<u>izquierda</u>
<u>Eje1</u>	<u>3.15</u>
<u>Eje2</u>	<u>3.52</u>
<u>Eje3</u>	<u>3.37</u>

Steve Zepeda

STEVEN ZEPEDA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO, AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimex Ing閏enier韆 S.A.S - Tecni-RIM (Sistema de gesti韆n para revisi韆n t閏nica mec醤ica)