

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

	EURO CDA S.A.S	
	NIT : 901105666-5	
	CALLE 44 69-43	
	MEDELLIN	
	Teléfono : 3222268	
Email : director tecnico@eurocda.com		

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023/10/18 06:08:21	TATIANA BETANCUR ALZATE	CC (X) NIT ()	N°: 1017158860		
Dirección		Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento	
CR 29 57A 11 SUCRE BOSTON		3046725521	MEDELLIN	Antioquia	
Correo Electrónico					
restrepojorge385@gmail.com					

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TTM553	COLOMBIA	PUBLICO	CAMPERO	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Motor / Cilindros / Potencia	Chasis		
2014	1017158860	2013-09-04	BLANCO ARTICA	1998	9FRAJNEM028149		
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de placas (si aplica)	SI () NO (X)		
A400C039046		1998	394947				
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV			
135	WAGON	2024-09-02	SI (X) NO () N/A ()	2024-03-04			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)							
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.00			2.50	klux
		Inclinación	3.00			0.50 - 3.50	%
	Izquierda(s)	Intensidad	5.31			2.50	klux
		Inclinación	3.10			0.50 - 3.50	%
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	19.8				klux
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux
	Izquierda(s)	Intensidad					klux
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad	
			30.1		225	klux	



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254 F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107), Visual: VTEQ
AXLE30000/AXLE7000 Llanas - Profundidad: SHAHE WD2202A0059, Aire: BLUE POINT TPGD150

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspeccionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS F.A.S: JHON ALBERTO MEJIA RIOS Fotos: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS
Labrador: JHON ALBERTO MEJIA RIOS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

APROBADO
[Firma]
euroCDA
NIT. 901.705.666-5

Fin del Informe