

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-10-23	Nombre o razón social JOSE JOAQUIN CADAVID	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70311058	
Dirección CRA 125 34AA 181		Teléfono 7000000	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa EQW261	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger		
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10028712589	Fecha Matrícula 2018-11-14	Color Blanco artificial	Combustible Diesel	VIN e Chasis SAFARQ3LJK1096517		
No Motor SA2P K1096517	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3198	Kilometraje 10965	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2023-10-23 EQW261 17:32



2023-10-23 EQW261 17:32

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 80.60	Delantera Derecha	Valor 85.40	Trasera Izquierda	Valor 73.30	Trasera Derecha	Valor 86.90
						Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.60	50	%	Eje 1 Izquierdo 3701.00	5911.00	N	Eje 1 Derecho 2953.00	4290.00	N	20.20"	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2472.00	4041.00	N	Eje 2 Derecho 2171.00	3523.00	N	12.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
26.00	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1 -0.10	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Distributo de la empresa	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Retriversores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Latorería y Pintura	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Resortes e Ballestas	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.85
Eje	Interna	derecha
Eje1	4.88	4.95
Eje2	5.31	5.12

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CGA
HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecno-mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecánica)

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.85
Eje	Interna	derecha
Eje1	4.88	4.95
Eje2	5.31	5.12

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CGA
HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecno-mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecánica)