

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-10-23	Nombre o razón social CRISTIAN SANTANA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1002024190	
Dirección CRA89E # 30AA -95	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa JYX099	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024602611	Fecha Matrícula 2021-11-25	Marca Ford
No. Motor SA2Q NJ242821	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3198	Línea Ranger xl
Kilometraje 43240	Número de Sillas 5	Combustible Diesel	VIN o Chasis BAFAR23L1NJ242821
Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)		



2023-10-23 JYX099 15:34



2023-10-23 JYX099 15:34

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 100.00	Delantera Derecha	Valor 82.60	Trasera Izquierda	Valor 82.20	Trasera Derecha	Valor 82.50	Mínimo	Unidad %
------------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	4097.00	5386.00	N	Eje 1 Derecho	3814.00	4926.00	N	6.91	30	%
Eficacia auxiliar	40.00	18	Eje 2 izquierdo	3175.00	4588.00	N	Eje 2 Derecho	2975.00	4712.00	N	6.30	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.94	1.83
Eje2	2.19	2.13

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)