

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-11-09	Nombre o razón social HECTOR MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70854061					
Dirección CLLE 64 GG 16 D 19	Teléfono 2222222			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESQ906	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020914147		Fecha Matrícula 2019-07-12	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5BLJ880524	
No. Motor F4RE410C200747	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 86735	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2023-11-09 ESQ906 13:48

2023-11-09 ESQ906 13:52

Suspension (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 81.60	Delantera Derecha	Valor 87.20	Trasera Izquierda	Valor 85.30	Trasera Derecha	Valor 70.50

Frenos											
Eficacia total	Mínimo 73.40	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio	Máximo 6.74	Unidad % 30
			Eje 1 Izquierdo	2852.00	3485.00	N	Eje 1 Derecho	3058.00	3438.00	N	
			Eje 2 Izquierdo	1941.00	3332.00	N	Eje 2 Derecho	1836.00	2946.00	N	
Eficacia auxiliar	Mínimo 20.50	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral					
Eje 1 -0.32	Eje 2 -0.32	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Pito	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.58	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.21	3.98
Eje2	4.02	3.87

Hector Jaime Valencia

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Hector Jaime Valencia
c. 70 850 061