


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-11-27	Nombre o razón social UDIEL ROLDAN			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CALLE 28 57-78				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15537788		
Placa GTY733	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022495222	Fecha Matrícula 2021-03-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817723	Línea Duster oroch
No. Motor 93Y9SR5B3NJ817723	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 145325	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



2023-11-27 GTY733 15:32

2023-11-27 GTY733 15:27

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 88.60	Delantera Derecha	Valor 74.90	Trasera Izquierda	Valor 84.50	Trasera Derecha	Valor 84.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 71.80	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 4.42	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	2828.00	3776.00	Eje 1 Derecho	2703.00	3168.00	N	4.42	30
			Eje 2 Izquierdo	1827.00	2784.00	Eje 2 Derecho	1462.00	2553.00	N	20.00*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo 30.00	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.03	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Basílidor	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Colchoneta	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.72	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.02	4.02
Eje2	3.98	3.76



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)