

RESULTADOS DE LA INSPECCION



CDÁ GLORIETA GUAYABAL, NIT: 901160380-8
 CRA 52 No. 98-25, MEDELLIN (ANTIOQUÍA)
 TEL: 6073305 - 3013176894

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-12-18	Nombre o razón social JAIRO WILSON LLANTEN LOPEZ	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				Documento de Identidad C.C. () NIT () C.E () No. 89001758
Dirección CRA45 53B 80						
Placa GTY801	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster 0.90CH	
Modelo 2021	No. de licencia de tránsito 10022260024	Fecha Matrícula 2021-02-15	Color Blanca glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Clase 03YF5R5828M1735069	
No. Motor F4RE410C270435	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 230002	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () ND ()	Blindaje SI () NO (X)

8. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
 Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas										6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Ruido Escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Instancia	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
	-	-	dBA	Baja Derecha	9.06	2.5	Max/1m	2.21	0.5-3.5	%	101.00	225	klux/1m
				Baja Izquierda	10.90	2.5	Max/1m	2.00	0.5-3.5	%			

Delantera Izquierda	Valor 81.10	Delantera Derecha	Valor 82.60	Trasera Izquierda	Valor 78.30	Trasera Derecha	Valor 75.00	Mínimo	Unidad
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	--------

7. Suspensión (si aplica)										8. Frenos		
Eje	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Consumo(km)	Máximo	Unidad	
Eje 1 Izquierdo	55.70	60	2978.00	4499.00	N	Eje 1 Derecho	3013.00	3590.00	N	1.15	30	%
Eje 2 Izquierdo			2266.00	3542.00	N	Eje 2 Derecho	2030.00	4028.00	N	10.40	30	%
Eje 3 Izquierdo					N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo					N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo					N	Eje 5 Derecho			N			%

Eje 1 -2.40	Eje 2 -7.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	----------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. Emisiones de gases									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nítrico NO	
		CO	Vr. Norma	CO2	Vr. Norma	O2	Vr. Norma	HC	Vr. Norma	NO	Vr. Norma
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (considérse)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficiencia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos	X	
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 6376				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTA

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓNAPROBADO: SI NO **NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCIÓN**

76883

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DENNYS JEFFERSON ARENALES CARRILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

Cristian Camilo Ospina Rojas [Inspección sensorial inferior], Ivan Toro Rojas [Foto delantera], Cristian Camilo Ospina Rojas [Foto trasera], Ivan Toro Rojas [Inspección sensorial interior], Cristian Camilo Ospina Rojas [Inspección sensorial motor], Ivan Toro Rojas [Profundidad de labrado], Cristian Camilo Ospina Rojas [Tercera plicia], Ivan Toro Rojas [Adhesión, peso, suspensión y frenos], Ivan Toro Rojas [Inspección sensorial exterior], Ivan Toro Rojas [Alineación de ruedas].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tectimac Ingeniería S.A.S - Techii-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

