

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-12-16		Nombre o razón social CARLOS MARIO GONZALEZ OSORIO			
Dirección CLL 61 # 45-30		Teléfono 2222222		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa WLY857	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10022774245	Fecha Matrícula 2017-05-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM759454
No. Motor E410C074960	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 240000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-12-16 WLY857 13:55

2023-12-16 WLY857 13:55

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.40	Delantera Derecha	Valor 53.70	Trasera Izquierda	Valor 78.70	Trasera Derecha	Valor 77.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
58.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3217.00	4836.00	N	Eje 1 Derecho	2971.00	3897.00	N	7.65	30
			Eje 2 izquierdo	1151.00	3511.00	N	Eje 2 Derecho	1523.00	2975.00	N	24.40*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
	12.00*	18	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje 2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje 2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje 1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.46
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.65	2.86
Eje2	3.24	2.98

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)