

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 0422222222

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-12-28	Nombre o razón social SANTIAGO LOPEZ MARIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1037610831	
Dirección CLLE88A #51B-44	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa TJZ921	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2021	No. de licencia de tránsito 10028296920	Fecha Matricula 2020-12-29	Color Blanco glacial (v)
No. Motor F4RE410C269050	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 52741
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)
			Combustible Gasolina
			VIN o Chasis 93Y9SR5B3MJ734928
			Marca Renault
			Línea Duster oroch



2023-12-28 TJZ921 09:30



2023-12-28 TJZ921 09:30

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.10		83.70		87.30		78.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2177.00	4862.00	N	Eje 1 Derecho	1960.00	4136.00	9.97	30
			Eje 2 izquierdo	2690.00	3132.00	N	Eje 2 Derecho	2309.00	3562.00	14.20	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
11.20*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	0.08						

Inspección Visual			
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
		Anclaje Sillas	CUMPLE
		Terminales	CUMPLE
		Luz Placa	CUMPLE
		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
		Latonería y Pintura	CUMPLE
		Cruceta	CUMPLE
		Retrovisores	CUMPLE
		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
		Triángulos	CUMPLE
		Parabrisas	CUMPLE
		Cojinería	CUMPLE
		Bastidor	CUMPLE
		Pito	CUMPLE
		Gato	CUMPLE
		Señales de Advertencia	CUMPLE
		Extintor	CUMPLE
		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
		Caja de dirección	CUMPLE
		Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.53
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	3.67
Eje2	3.42	3.18

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)