

**Mantenimiento Preventivo**
**Ficha No.6765**
**SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA**

PROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION:	20/03/2024	HORA: 14:40 PM	<b>FOTO</b>
NIT/CEDULA:	901439958	EMPRESA DE TRANSPORT:	TRANS RUMBO SAS		
CONDUCTOR:	71395457	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X		
DIRECCION:	CLL14 N° 4 45	FECHA TECNOMECANICA:	22/12/2025		
TELEFONO:	6044733175	FECHA SOAT:	11/01/2025		
CELULAR:	3147864820	KILOMETRAJE:	5767		
<b>SISTEMA</b>	<b>PROXIMA REVISION</b>	<b>19/05/2024</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>APDO</b>	<b>PDTE</b>
<b>CABINA EXTERIOR</b>	Espejos			APDO	
	Luces y direccionales			APDO	
	Manijas			APDO	
	Plumillas			APDO	
<b>CABINA INTERIOR</b>	Bocina (pito) y mandos			APDO	
	Cinturones			APDO	
	Espejos			APDO	
	Salidas de emergencias			APDO	
<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>	Banderillas			APDO	
	Botiquín primeros auxilios			APDO	
	Extintor			APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos			APDO	
<b>FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)</b>	Aceite hidráulico			APDO	
	Aceite motor			APDO	
	Agua batería			APDO	
	Agua parabrisas			APDO	
	Filtro aire y combustible			APDO	
	Líquido frenos y clutch			APDO	
	Líquido refrigerante			APDO	
<b>FRENOS (ESTADO, TENSION)</b>	Engrasar tensionar			APDO	
	Estado bandas (% vida útil)		<b>BUENO</b>	APDO	
	Estado campanas			APDO	
	Estado discos			APDO	
	Estado guayas			APDO	
	Estado pastas (% vida útil)		<b>BUENO</b>	APDO	
<b>LLANTAS</b>	Estado			APDO	
	Rotación			APDO	
<b>SISTEMA DE SUSPENSION</b>	Amortiguadores			APDO	
	Bielas principal / auxiliar			APDO	
	Bieletas			APDO	
	Buje tijera superior / inferior			APDO	
	Cardan y crucetas			APDO	
	Esférica superior			APDO	
	Esférica superior / inferior			APDO	
	Estado de brazos de dirección			APDO	
	Estado mangueras y tuberías			APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial			APDO	
	Estanqueidad en motor			APDO	
	Holgura bases y bujes			APDO	
	Mando dirección			APDO	
Mogollas			APDO		
Muelles barras sensoras			APDO		
Terminales de dirección			APDO		

**OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES, EXTINTOR ENERO 2025**
**PASTAS: 90%**  
**BANDAS: 70%**

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
<b>APROBADO</b>		A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible. C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad
<b>MECANICO</b> JUAN DAVID ALVAREZ	<b>INGENIERO</b> <i>Ulises n. Robles</i>	ELABORÓ ANYI MESA  REVISÓ Anyi Mesa
		PLACA: <b>NLW-034</b>

**DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315.**

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

**ESTADO PENDIENTE:** Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.