

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

FECHA

Fecha de prueba
2024-04-22

Nombre o razón social
SERGIO GOMEZ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 8434922

Departamento
Antioquia

Dirección
CLLE30A #69-62 ITAGUI

Teléfono
1000000

Ciudad
Ragué

DATOS DEL VEHICULO

Placa
GDX416

País
Colombia

Servicio
Público

Clase
Camioneta

Marca
Renault

Línea
Duster proch

Modelo
2022

No. de licencia de tránsito
10022375189

Fecha Matricula
2021-02-27

Color
Blanco glacial (v)

Combustible
Gasolina

VIN o Chasis
93Y9SR5B3HJ817741

No. Motor
F4RE410C277605

Tipo Motor
OTTO

Cilindraje
1998

Kilometraje
78516

Número de Sillas
5

Vidrios Polarizados
SI () NO ()

Blindaje
SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.30		81.40		78.60		79.50
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3815.00	4963.00	N	Eje 1 Derecho	3631.00	4040.00	N	4.82
			Eje 2 izquierdo	1840.00	3146.00	N	Eje 2 Derecho	1647.00	3540.00	N	10.50
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
21.50	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.03						

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpia parabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Gruceta	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Asso General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.80	3.70
Eje2	4.10	3.95

Steven Zapata Serna
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

TecniMax Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 8434922	
2024-04-22	SERGIO GOMEZ	Teléfono		Ciudad	
		1999999		Medellin	
Dirección		Región		Departamento	
CALLE 30A #69-62 ITAGUI				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDX416	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster Oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10022375169	2021-02-27	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3NJ817741		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
FARE410G277605	OTTO	1996	78516	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-04-22 GDX416 15:56



2024-04-22 GDX416 15:56

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.30		81.40		78.60		79.50
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3815.00	4983.00	N	Eje 1 Derecho	3631.00	4040.00	N	4.82
			Eje 2 izquierdo	1840.00	3146.00	N	Eje 2 Derecho	1847.00	3540.00	N	10.50
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
21.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.08	0.03				±		

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Cócheria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Basculor	CUMPLE	Pernos		CUMPLE	
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Bateria		CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE	
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Litoneria y Pintura		CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Chuceta		CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retractivos		CUMPLE	
Ventanas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos		CUMPLE	
Asco General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE	
Sanderola	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE	
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROGERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO