

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-04-23	JOSE LUIS VALENCIA	CC (X) NIT () CE () No. 71721461	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CAL 30 NUM 88 B 195	1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
ESR490	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10021448260	2019-10-16	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ072747	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410C220408	OTTO	1998	90500	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2024-04-23 ESR490 15:13



2024-04-23 ESR490 15:12

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	84.40		86.80		80.60		84.10
				Mínimo	Unidad		
					%		

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	3977.00	5198.00	N	Eje 1 Derecho	3605.00	4427.00	9.35	30
			Eje 2 Izquierdo	2549.00	4118.00	N	Eje 2 Derecho	2221.00	3985.00	12.90	30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
21.60	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.08	0.03				10	

Inspección Visual						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Colinieria	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Basidior	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Limpicristales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Andaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	
Luces de Parques	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Espacia	CUMPLE	Riesgos o Balientes	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Unterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puerc	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceia	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Verdaderas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Botiquin	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Asac General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Bandera	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.34	4.54
Eje2	4.42	4.98

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomaz Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)