

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-05-09	HECTOR MORALES	CC (X) NIT () CE () No. 70854061			
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento	
CLLE 64 GG 16 D 19	2222222	Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESQ906	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10020914147	2019-06-01	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5BLJ880524		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C200747	OTTO	1998	113000	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-05-09 ESQ906 08:51



2024-05-09 ESQ906 08:49

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.70		72.80		77.80		81.90
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2012.00	2982.00	N	Eje 1 Derecho	2197.00	3128.00	N	8.42
			Eje 2 izquierdo	1750.00	3412.00	N	Eje 2 Derecho	1937.00	2511.00	N	30
											%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
25.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
											%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km	
-0.08	-0.10				10		


Inspección Visual							
Luces altas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Bandera	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Colinaria	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.00	3.00
Eje2	3.00	3.00


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)