

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

COA
CDA SABANETA LTDA. NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-15	Nombre o razón social UDIEL ROLDAN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15537788			
Dirección CALLE 28 57-78		Teléfono 2977773	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTY733	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster groch		
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10022495222	Fecha Matricula 2021-03-13	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y95R5B3NJ817723		
No. Motor 93Y95R5B3NJ817723	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 50000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2024-05-15 GTY733 16:31



2024-05-15 GTY733 16:31

Suspensión (si aplica)						Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor		
	86.90		81.60		70.10		
					70.90	40	%

Eficacia total			Frenos										Desbalance		
Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
76.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2590.00	3562.00	N	Eje 1 Derecho	2805.00	3163.00	N	7.66	30	%		
			Eje 2 izquierdo	1948.00	3013.00	N	Eje 2 Derecho	2100.00	2652.00	N	7.24	30	%		
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%		
23.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%		
Desbalance total														%	

Desviación lateral						Máximo +/-	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			
0.05	-0.08					10	m/km


			Inspección Visual				Unidad Mexm	
Luces altas	CUMPLE		Rotulas inferiores	CUMPLE	Reversa		CUMPLE	
Triangulos	CUMPLE		Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquin		CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo		CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE	
Tacos	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes		CUMPLE	
Puertas	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE		Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha		CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE		Basidor	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha		CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo		CUMPLE	
Terminales	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE	Placa		CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE	Perno		CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE	
Fijeras	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE	
Bandera	CUMPLE		Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
Lacrería y Pintura	CUMPLE		Stop	CUMPLE	Extintor		CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		Pto	CUMPLE	Señales de advertencia		CUMPLE	
Cajonera	CUMPLE		Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE	
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
Linterna	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE		Gato	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.19
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.89	4.98
Eje2	3.42	3.48


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)