

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-16	Nombre o razón social JOSÉ ARIAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 75143232			
Dirección CLLE65 #43-61 ITAGUI		Teléfono 1000000	Ciudad Itagui	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTY768	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10024374019	Fecha Matrícula 2021-03-17	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817754		
No. Motor F4RE410C277565	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 54645	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-05-16 GTY768 09:20



2024-05-16 GTY768 09:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.60		82.40		79.40		84.10		%

Frenos

Eficacia total			Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio			Máximo			Unidad		
50.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2648.00	4919.00	N	Eje 1 Derecho	2703.00	4263.00	N	2.03	30	%							
			Eje 2 izquierdo	1531.00	3879.00	N	Eje 2 Derecho	1600.00	3791.00	N	4.31	30	%							
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%							
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%							
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%							
12.40*	18	%	Desviación lateral																	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.25						

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Luces de Advertencia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
		Luces altas	CUMPLE		

G10 SISTEMA DE DIRECCION

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.21	4.53
Eje2	3.42	3.63

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)