

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3200000 3200000

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| FECHA | | Nombre o razón social | | Documento de identidad | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Fecha de prueba 2024-05-25 | | CRISTIAN SANTANA | | CC (X) NIT () CE () No. 1002024190 | |
| Dirección CRA89E # 30AA -95 | | | Teléfono 1000000 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa JYX099 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camineta | Marca Ford | Línea Ranger xl |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Modelo 2022 | No. de licencia de transito 10024602611 | Fecha Matrícula 2021-11-25 | Color Blanco artico | Combustible Diesel | VIN o Chasis 8AFAR23L1NJ242821 |
| No. Motor SA2Q NJ242821 | Tipo Motor DIESEL | Cilindrada 3198 | Kilometraje 54654 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |



2024-05-25 JYX099 07:59

2024-05-25 JYX099 07:58

Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 83.10 | Delantera Derecha | Valor 82.80 | Trasera Izquierda | Valor 80.40 | Trasera Derecha | Valor 74.70 | Mínimo | Unidad % |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|
| | | | Eje 1 izquierdo | 5357.00 | 7191.00 | N | Eje 1 Derecho | 4434.00 | 5766.00 | N | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 2 izquierdo | 3731.00 | 5291.00 | N | Eje 2 Derecho | 3209.00 | 4799.00 | N | % |
| | | | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | % |
| 26.30 | 18 | % | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | % |

Desviación lateral

| Eje 1 -0.06 | Eje 2 -0.08 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Cojineria | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Desempeñador | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Rotulas Inferiores | CUMPLE | Pernos | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE |
| Amortiguadores | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Pito | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Luces de Parqueo | CUMPLE | Terminales | CUMPLE |
| Espejos | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Puertas | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Luces bajas | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE |
| Ventanillas | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE |
| Stop | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE |
| Estate Tubos Escape | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Banderola | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | | |


| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | 5 13 | |
| Eje | izquierda | derecha |
| Eje 1 | 4.78 | 4.58 |
| Eje 2 | 4.80 | 4.68 |


STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)