

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
+57 316 3200000

FECHA

Fecha de prueba		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
2024-05-21		Nombre o razón social CAROLINA VILLEGAS PEREZ				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43978220	
Dirección CRA 63 B 73 SUR 126				Teléfono 1000000	Cludad Sabaneta	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTY724	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta		Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10022480596		Fecha Matrícula 2021-03-11		Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5BZMJ734867
No. Motor F4RE412C202846	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 82697	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-05-21 GTY724 11:20

2024-05-21 GTY724 11:20

Delantera Izquierda	Valor 83.50	Delantera Derecha	Valor 89.90	Trasera Izquierda	Valor 83.60	Trasera Derecha	Valor 89.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos						Desequilibrio	Máximo	
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
52.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1755.00	4898.00	N	Eje 1 Derecho	1829.00	3650.00	N	4.05
			Eje 2 izquierdo	2191.00	3511.00	N	Eje 2 Derecho	2417.00	3436.00	N	9.35
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
36.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral					Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1 0.11	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5			

Inspección Visual				
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces altas
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bastidor
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Tiempo
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Rotulas superiores
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje1 llanta derecha
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Anclaje Sillas
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Torninales
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta	CUMPLE	Luz Placa
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Cinturones de Seguridad
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Cruceta
Ventanillas	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Retrovisores
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Direccionales
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Tapicería

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.98	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.78	3.47
Eje2	3.53	3.25

steven zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)