

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-06-26		Nombre o razón social SERGIO IVAN ACEVEDO TORO			
Dirección CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103		Teléfono 55555555		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESQ032	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028054529	Fecha Matrícula 2018-11-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM508222
No. Motor E410C160041	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 102298	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO () Blindaje SI () NO (X)



2024-06-26 ESQ032 13:36

2024-06-26 ESQ032 13:36

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 81.90	Delantera Derecha	Valor 88.90	Trasera Izquierda	Valor 71.40	Trasera Derecha	Valor 65.00	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
57.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2240.00	4757.00	N	Eje 1 Derecho	2116.00	3222.00	N	5.54	30	%
			Eje 2 izquierdo	2128.00	3330.00	N	Eje 2 Derecho	2000.00	3433.00	N	6.02	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
	26.10	18	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral					
Eje 1 -0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
					10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Ancaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Balas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.73
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.45	3.21
Eje2	3.80	3.70


STEVEN ZAPATA Serna

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)