

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA 33 S.A.S, NIT: 811026246-1  
CARRERA 63 N 32 E 69, MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
TEL: 6044795995 - 6043628816

## A. INFORMACIÓN GENERAL

| 1. FECHA                      |  |                                                    |                    | 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO |                                                              |                             |                      |                           |                       |                                   |                                      |  |                           |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Fecha de prueba<br>2024-05-31 |  | Nombre o razón social<br>LIBIER DARIO JIMENEZ PEÑA |                    |                                                 | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98552967 |                             |                      |                           |                       |                                   |                                      |  |                           |  |
| Dirección<br>CLL 21 60 26     |  |                                                    |                    | Teléfono<br>1000000                             |                                                              | Ciudad<br>Medellin          |                      | Departamento<br>Antioquia |                       |                                   |                                      |  |                           |  |
| 3.DATOS DEL VEHICULO          |  |                                                    |                    |                                                 |                                                              |                             |                      |                           |                       |                                   |                                      |  |                           |  |
| Placa<br>GTX029               |  | País<br>Colombia                                   |                    | Servicio<br>Público                             |                                                              | Clase<br>Camioneta          |                      | Marca<br>Renault          |                       | Línea<br>Duster oroch             |                                      |  |                           |  |
| Modelo<br>2020                |  | No. de licencia de transito<br>10020146463         |                    | Fecha Matrícula<br>2020-01-28                   |                                                              | Color<br>Blanco glacial (v) |                      | Combustible<br>Gasolina   |                       | VIN o Chasis<br>93Y9SR5B3LJ267005 |                                      |  |                           |  |
| No. Motor<br>F4RE410C234924   |  |                                                    | Tipo Motor<br>OTTO |                                                 | Cilindraje<br>1998                                           |                             | Kilometraje<br>87240 |                           | Número de Sillas<br>5 |                                   | Vidrios Polarizados<br>SI ( ) NO (X) |  | Blindaje<br>SI ( ) NO (X) |  |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

| 4. Emisiones Audibles |       |        |        | 5. Intensidad inclinación de las luces bajas |            |        |         |             |           | 6. Suma de la intensidad de todas las luces |            |        |         |
|-----------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------|------------|--------|---------|
|                       | Valor | Máximo | Unidad | Baja Derecha                                 | Intensidad | Mínimo | Unidad  | Inclinación | Rango     | Unidad                                      | Intensidad | Máximo | Unidad  |
| Ruido escape          | -     |        | dBA    | Baja Derecha                                 | 13.50      | 2.5    | klux/1m | 2.21        | 0.5 - 3.5 | %                                           | 47.20      | 225    | klux/1m |
|                       |       |        |        | Baja Izquierda                               | 12.90      | 2.5    | klux/1m | 2.09        | 0.5 - 3.5 | %                                           |            |        |         |

| 7. Suspensión (si aplica) |                |                   |                |                   |                |                 |                |              |             |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda       | Valor<br>85.20 | Delantera Derecha | Valor<br>86.40 | Trasera Izquierda | Valor<br>79.10 | Trasera Derecha | Valor<br>80.00 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |

| 8. Frenos         |        |        |                 |         |         |                 |               |         |               |               |        |    |   |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|----|---|
| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza          | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo        | Unidad |    |   |
| 73.90             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 3612.00 | 4410.00 | N               | Eje 1 Derecho | 3072.00 | 4214.00       | N             | 15.00  | 30 | % |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo | 2717.00 | 3333.00 | N               | Eje 2 Derecho | 2004.00 | 3482.00       | N             | 26.20* | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo |         |         | N               | Eje 3 Derecho |         |               | N             |        |    | % |
|                   |        |        | Eje 4 izquierdo |         |         | N               | Eje 4 Derecho |         |               | N             |        |    | % |
|                   |        |        | 30.40           | 18      | %       | Eje 5 izquierdo |               |         | N             | Eje 5 Derecho |        |    | N |

| 9. Desviación lateral |       |       |       |       |        |             |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Eje 1                 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | Unidad m/km |
| 0.16                  | 0.16  |       |       |       | +/- 10 |             |

| 10. Dispositivos de cobro(si aplica) |                      |                   |        |          |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|
| Referencia comercial de la llanta    | Error en distancia % | Error en tiempo % | Máximo | Unidad % |

| 11. Emisiones de gases |     |                           |    |        | 11.a Vehículos con ciclo OTTO |    |        |            |    |        |                                  |    |        |                     |    |        |
|------------------------|-----|---------------------------|----|--------|-------------------------------|----|--------|------------|----|--------|----------------------------------|----|--------|---------------------|----|--------|
| Temp<br>°C             | Rpm | Monóxido de carbono<br>CO |    |        | Dióxido de carbono<br>CO2     |    |        | Oxígeno O2 |    |        | Hidrocarburo (como Hexano)<br>HC |    |        | Óxido nitroso<br>NO |    |        |
|                        |     | CO                        | Vr | Norma  | CO2                           | Vr | Norma  | O2         | Vr | Norma  | HC                               | Vr | Norma  | NO                  | Vr | Norma  |
|                        |     |                           |    | Unidad |                               |    | Unidad |            |    | Unidad |                                  |    | Unidad |                     |    | Unidad |
|                        |     | Ralentí                   |    | %      | Ralentí                       |    | %      | Ralentí    |    | %      | Ralentí                          |    | ppm    | Ralentí             |    | %      |
|                        |     | Crucero                   |    | %      | Crucero                       |    | %      | Crucero    |    | %      | Crucero                          |    | ppm    | Crucero             |    | %      |

[illegible]

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción                                                                                                                | Grupo                 | Tipo de defecto |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
|        |                                                                                                                            |                       | A               | B |
|        | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30% | 6.7 Sistema de frenos |                 | X |
| Total  |                                                                                                                            |                       | 0               | 1 |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

Nota:

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_ NO\_\_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

37280

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 32.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 32.0 PSI Presion eje2 derecha 1 32.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 32.0 PSI Presion repuesto 32.0 PSI

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Eje1 derecha 1 4.01mm ; Eje2 derecha 1 4.81mm ; Eje1 izquierda 1 4.11mm ; Eje2 izquierda 1 4.83mm ; Llanta de repuesto 3.08mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto delantera], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto trasera], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Alineación, peso, suspensión y frenos], Norman Alexander Gonzalez Medina [Alineación de luces], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial interior], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Inspección sensorial exterior], Luis Daniel Quijano Ballesteros [Tercera placa], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial inferior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Profundidad de labrado], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial motor],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES