



eurotecnicentro

REVISION TECNICA DE SEGURIDAD

Grupoeuro

AUTOGAS
REFACCIONESMantenimiento Preventivo
Ficha No. 6778

SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA


ROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION:	13/04/2024	HORA: 9:00 AM	FOTO
T/CEUDULA:	901439958	EMPRESA DE TRANSPORTE:	TRANS RUMBO GROUP		
ONDUCTOR:	EL ASIGNADO	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X		
RECCION:	CLL 14 N° 4-45	FECHA TECNOMECHANICA:	15/10/2024		
ELEFONO:	6044733175	FECHA SOAT:	12/10/2024		
ELULAR:	0	KILOMETRAJE:	64.366		

SISTEMA	GRUPO	PROXIMA REVISION	OBSERVACIONES		APDO	PDTE
			12/06/2024			
CABINA EXTERIOR	Espejos				APDO	
	Luces y direccionales				APDO	
	Manijas				APDO	
	Plumillas				APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos				APDO	
	Cinturones				APDO	
	Espejos				APDO	
	Salidas de emergencias				APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas				APDO	
	Botiquin primeros auxilios				APDO	
	Extintor				APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos				APDO	
JIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico				APDO	
	Aceite motor				APDO	
	Agua batería				APDO	
	Agua parabrisas				APDO	
ENOS (ESTADO, TENSION)	Filtro aire y combustible				APDO	
	Líquido frenos y clutch				APDO	
	Líquido refrigerante				APDO	
	Engrasar tensionar				APDO	
ENOS (ESTADO, TENSION)	Estado bandas (% vida útil)		BUENO		APDO	
	Estado campanas				APDO	
	Estado discos				APDO	
	Estado guayas				APDO	
LLANTAS	Estado pastas (% vida útil)		BUENO		APDO	
	Estado				APDO	
	Rotación				APDO	
	Amortiguadores				APDO	
TEMA DE SUSPENSION	Biela principal / auxiliar				APDO	
	Bieletas				APDO	
	Buje tijera superior / inferior				APDO	
	Cardan y crucetas				APDO	
MECANICO	Esfera superior				APDO	
	Esfera superior / inferior				APDO	
	Estado de brazos de dirección				APDO	
	Estado mangueras y tuberías				APDO	
ROLINA QUINTANA	Estanqueidad en cajas y diferencial				APDO	
	Estanqueidad en motor				APDO	
	Holguera bases y bujes				APDO	
	Mando dirección				APDO	
INGENIERO	Mogollas				APDO	
	Muelles barras sensoras				APDO	
	Terminales de dirección				APDO	

VACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

S: 50%

S: 60%

A REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede ocurrir que la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible.</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior de los vehículos, no se garantiza su seguridad.</p>
MECANICO ROLINA QUINTANA	INGENIERO 	<p>ELABORÓ KAREN PABON</p> <p></p> <p>PLACA: JYN-910</p>

D DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 515.

El mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indica el centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además se indican las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

AVISO: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días deberá revisarse.