

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-08-24	Nombre o razón social JORGE OMAR ORTIZ	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98514876
Dirección CRA16B # 32 - 50 BUENOS AIRES	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX091	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10030102310	Fecha Matrícula 2020-02-06	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRC0D33B9LK590381
No. Motor YD25710114P	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2488	Kilometraje 106501	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.80	Delantera Derecha	Valor 86.00	Trasera Izquierda	Valor 79.30	Trasera Derecha	Valor 73.90	Mínimo	Unidad %		
<b>Frenos</b>											
Eficacia total	Mínimo 59.00	Unidad % 50	Fuerza 2515.00	Peso 5380.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 2905.00	Peso 5528.00	Unidad N	Desequilibrio 13.40	Máximo 30	Unidad %
Eje 2 izquierdo	2960.00	4083.00	N	Eje 2 Derecho 3054.00	4399.00	N	3.08	30	%		
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N					
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N					
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N					

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	----------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linternas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE D
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.85	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.19	5.43
Eje2	4.91	4.89

*steven zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnimag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)