

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002022-2407

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O ENDEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba: 2024-07-06	Nombre o razón social: JUNA GUILLERMO MUÑOZ	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 71641956										
Dirección: MEDELLIN	Telefono: 3117589874	Ciudad: MEDELLIN Departamento: ANTIOQUIA										
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: EQX630	Marca: JAC	Línea: HFC1037DKSF	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindrada: 1910	Kilometraje: 196802						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030770256	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	JUNA GUILLERMO MUÑOZ						
 Fecha 2024-07-06, Placa EQX630 Hora 17-01												
 Fecha 2024-07-06, Placa EQX630 Hora 16-56												
Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 66	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo 57,3	Unidad %	Fuerza 3346	Peso 5749	Unidad N	Fuerza 3395	Peso 4493	Unidad N	Desequilibrio 1,4	Máximo 30	Unidad %	
			Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo		Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho			
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18,1	Unidad %	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo									
Desviación Lateral												
Eje 1	2,1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		
Inspección Física												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G5 Luz de parqueo			CUMPLE			G7 Eje3 llanta Izquierda		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G5 Luz Interna			CUMPLE			G7 Eje4 llanta Derecha		
G1 Anchaje sillas	CUMPLE			G5 Luz Placa			CUMPLE			G7 Eje4 llanta Izquierda		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G5 Luces Altas			CUMPLE			G7 Eje5 llanta Derecha		
G1 Aseo General	CUMPLE			G5 Luces Bajas			CUMPLE			G7 Eje5 llanta Izquierda		
G1 Espejos	CUMPLE			G5 Indicadores de tablero			CUMPLE			G8 Eje1 Rin Derecho		
G2 Pernos	CUMPLE			G5 Terminales Batería			CUMPLE			G8 Eje1 Rin Izquierdo		
G2 Soportes	CUMPLE			G5 Anchaje de batería			CUMPLE			G8 Eje2 Rin Derecho		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE			G5 Desempañador			CUMPLE			G8 Eje2 Rin Izquierdo		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G6 Cruceta			CUMPLE			G8 Eje3 Rin Derecho		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G6 Linterna			CUMPLE			G8 Eje3 Rin Izquierdo		
G2 Amortiguadores	CUMPLE			G6 Triangulos			CUMPLE			G8 Eje4 Rin Derecho		
G2 Tijeras	CUMPLE			G6 Banderola			CUMPLE			G8 Eje4 Rin Izquierdo		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G6 Tacos			CUMPLE			G8 Eje5 Rin Derecho		
G3 Retrovisores	CUMPLE			G6 Llanta de respaldo			CUMPLE			G8 Eje5 Rin Izquierdo		
G3 Pito	CUMPLE			G6 Gato			CUMPLE			G9 Latonería y Pintura		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G6 Herramienta			CUMPLE			G9 Tapicería		
G4 Parabrisas	CUMPLE			G6 Extintor			CUMPLE			G9 Cojinería		
G4 Ventanillas	CUMPLE			G6 Bolíquin			CUMPLE			G10 Caja de Dirección		
G4 Puertas	CUMPLE			G6 Señales de advertencia			CUMPLE			G10 Terminales		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G10 Brazos Axiales		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G11 Bastidor		
G5 Direccionales	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G11 Pisos		
G5 Stop	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G12 Promedio de Distancia		
G5 Reversa	CUMPLE			G7 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA			G12 Promedio de Tiempo		
G1: CARROCERIA			G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7: LLANTAS			G10: SISTEMA DE DIRECCION			
G2: SISTEMA DE SUSPENSION			G5: SISTEMA ELECTRICO			G8: RINES			G11: CHASIS			
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			G6: EQUIPO DE CARRETERA			G9: ESTADO DE PRESENTACION			G12: DISPOSITIVOS DE COBRO			

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,15	5,76
Eje 2	5,16	6,77


ING. CAROL GINNETH GARZÓN DELGADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.