

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba 2024-09-10	Nombre o razón social HECTOR WILLIAM PULGARIN				Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70854061			
Dirección CLLE 79B # 85A - 103		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO								
Placa ESQ906	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch			
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020914147	Fecha Matrícula 2019-07-12	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ880524			
No. Motor F4RE410C200747	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 106636	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)		
2024-09-10 ESQ906 09:00				2024-09-10 ESQ906 09:00				
Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda 78.80	Delantera Derecha 79.50	Trasera Izquierda 79.40	Trasera Derecha 83.80	Mínimo	Unidad %			
Eficacia total 51.30	Mínimo 50	Unidad %	Frenos					
Eje 1 Izquierdo 2066.00	Peso 4002.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 2262.00	Peso 4370.00	Unidad N	Desequilibrio 8.66	Máximo 30	Unidad %
Eje 2 Izquierdo 1744.00	Peso 3266.00	Unidad N	Eje 2 Derecho 1873.00	Peso 3843.00	Unidad N	Desequilibrio 6.89	Máximo 30	Unidad %
Eficacia auxiliar 9.91*	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo N	Eje 3 Derecho N				
Eje 4 Izquierdo N	Eje 4 Derecho N							%
Eje 5 Izquierdo N	Eje 5 Derecho N							%
Desviación lateral								
Eje 1 0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km	
Inspección Visual								
Aseo General	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
Caja de dirección	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE			
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE			
Luz interna	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE			
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			
Terminales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE			
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE			
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			
Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE			
Luces altas	CUMPLE	Tieras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE			
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE			
Indicadores de tablero	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE			
Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE			
Bastidor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE			
Bolíquin	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE			
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE			
Tacos	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE			
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE			
Retrovisores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE			
Linterna	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE			
Tiros	CUMPLE	Pisos	CUMPLE					

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.75
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.12	3.66
Eje2	2.63	2.38

*Steven Zapata Serna*

STEVEN ZAPATA SERNA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)