

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Fecha de prueba 2024-09-13 | Nombre o razón social CRISTIAN CARVAJAL | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152707822 |
| Dirección CRA71#103D-19 | Teléfono 1000000 | Ciudad Medellin |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa EQW935 | País Colombia | Servicio Público | Clase Campero | Marca Renault | Línea Duster dynamique |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 2017 | No. de licencia de transito 10021880092 | Fecha Matrícula 2017-06-15 | Color Blanco artica | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM474519 |
| No. Motor E410C047272 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1998 | Kilometraje 198866 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |



Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 85.10 | Delantera Derecha | Valor 68.50 | Trasera Izquierda | Valor 78.70 | Trasera Derecha | Valor 71.70 | Mínimo | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|----------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|----------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad % | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|-------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------------|--------|--------|
| 72.80 | 50 | % Eje 1 izquierdo | 2779.00 | 3236.00 | N | Eje 1 Derecho | 3105.00 | 4032.00 | N | 10.50 | 30 |
| | | | 1878.00 | 2983.00 | N | Eje 2 Derecho | 2232.00 | 3469.00 | N | 15.90 | 30 |
| 18.40 | 18 | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % |
| | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % |
| | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % |

Desviación lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
| 0.08 | 0.14 | | | | | | |

Inspección Visual

| | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Pisos | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Caja de dirección | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Pernos | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE | Extintor | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE | Tornícales Batería | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Sopores | CUMPLE | Tacos | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Espejos | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | 3.87 | |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.12 | 4.35 |
| Eje2 | 4.52 | 4.89 |

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)