



eurotecnicentro

## REVISION TECNICA DE SEGURIDAD

Mantenimiento Preventivo

Ficha No.6003



SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN COLOMBIA

PROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION:	26/10/2024	HORA:	15:10 PM	FOTO
NIT/CEDULA:	901430958	EMPRESA DE TRANSPORT:	TRANS RUMBO SAS			
CONDUCTOR:	71308457	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X			
DIRECCION:	CLL14 N° 4 45	FECHA TECHNOMECANICA:	04/03/2026			
TELEFONO:	6044733175	FECHA SOAT:	11/01/2025			
CELULAR:	3147804020	KILOMETRAJE:	18430			

## PROXIMA REVISION

24/12/2024

SISTEMA	GRUPO	OBSERVACIONES	APDO	PDTE
CABINA EXTERIOR	Espejos		APDO	
	Luces y direccionales		APDO	
	Manijas		APDO	
	Plumillas		APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos		APDO	
	Clinturones		APDO	
	Espejos		APDO	
	Salidas de emergencias		APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas		APDO	
	Botiquín primeros auxilios		APDO	
	Extintor		APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos		APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico		APDO	
	Aceite motor		APDO	
	Aqua batería		APDO	
	Aqua parabrisas		APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Filtro aire y combustible		APDO	
	Líquido frenos y clutch		APDO	
	Líquido refrigerante		APDO	
	Engrasar tensionar	BUENO	APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Estado bandas (% vida útil)		APDO	
	Estado campanas		APDO	
	Estado discos		APDO	
	Estado guayas		APDO	
LLANTAS	Estado pastas (% vida útil)	BUENO	APDO	
	Estado		APDO	
	Rotación		APDO	
	Amortiguadores		APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Bieles principal / auxiliar		APDO	
	Bieletas		APDO	
	Buje tijera superior / inferior		APDO	
	Cardán y crucetas		APDO	
	Esférica superior		APDO	
	Esférica superior / inferior		APDO	
	Estado de brazos de dirección		APDO	
	Estado mangueras y tuberías		APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial		APDO	
	Estanqueidad en motor		APDO	
	Holquera bases y bujes		APDO	
	Mando dirección		APDO	
	Mogollas		APDO	
	Muelles barras sensoras		APDO	
	Terminales de dirección		APDO	

OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

PASTAS: 40%

BANDAS: 60%

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible.</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad.</p>
MECANICO JUAN DAVID ALVAREZ	INGENIERO Ulises A. Robles.	ELABORÓ ANYI MESA

PLACA: NLW-040

## DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

ESTADO PENDIENTE: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.

**SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LÍNEA UNICA 4447190 MEDELLIN COLOMBIA**

PROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION:	28/10/2024	HORA:	18:19 PM		
NIT/CEDULA:	901439988	EMPRESA DE TRANSPORT:	TRANS RUMBO SAS				
CONDUCTOR:	71398467	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X				
DIRECCION:	CLL 14 N° 4 48	FECHA TECNOMECHANICA:	04/03/2026				
TELEFONO:	6044733178	FECHA BOAT:	11/01/2026				
CELULAR:	3147864820	KILOMETRAJE:	18430				
		PROXIMA REVISION			24/12/2024		
SISTEMA	GRUPO	OBSERVACIONES				APDO	POTE
CABINA EXTERIOR	Espejos					APDO	
	Luces y direccionales					APDO	
	Manijas					APDO	
	Plumillas					APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos					APDO	
	Cinturones					APDO	
	Espejos					APDO	
	Salidas de emergencias					APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas					APDO	
	Botiquín primeros auxilios					APDO	
	Extintor					APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos					APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico					APDO	
	Aceite motor					APDO	
	Aqua batería					APDO	
	Aqua parabrisas					APDO	
	Filtro aire y combustible					APDO	
	Líquido frenos y clutch					APDO	
	Líquido refrigerante					APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Engrasar tensionar					APDO	
	Estado bandas (% vida útil)					BUENO	
	Estado campanas					APDO	
	Estado discos					APDO	
	Estado guayas					APDO	
LLANTAS	Estado pastas (% vida útil)					BUENO	
	Estado					APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Rotación					APDO	
	Amortiguadores					APDO	
	Bieleta principal / auxiliar					APDO	
	Bieletas					APDO	
	Buje tijera superior / inferior					APDO	
	Cardán y crucetas					APDO	
	Esfera superior					APDO	
	Esfera superior / inferior					APDO	
	Estado de brazos de dirección					APDO	
	Estado mangueras y tuberías					APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial					APDO	
	Estanqueidad en motor					APDO	
	Holgura bases y bujes					APDO	
	Mando dirección					APDO	
	Mogollas					APDO	
Muelles barras sensoras					APDO		
Terminales de dirección					APDO		

**OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.**
**PASTAS: 40%**  
**BANDAS: 60%**

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible.</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad</p>
MECANICO JUAN DAVID ALVAREZ	INGENIERO Ulises A. Robles	<p>ELABORÓ ANYI MESA</p> <p>REVISÓ S.A.S.</p>

**PLACA:**
**NLW-040**
**DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 01039**

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e Ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

**ESTADO PENDIENTE:** Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.