



REVISION TECNICA DE SEGURIDAD

Mantenimiento Preventivo

Ficha No.6893



SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA

PROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION: 16/11/2024	HORA: 8:20 AM	FOTO
NIT/CEUDULA:	901439958	EMPRESA DE TRANSPORT: TRANS RUMBO SAS		
CONDUTOR:	71395457	FLOTA PROPIA: ALIADO: X		
DIRECCION:	CLL14 N° 4 45	FECHA TECNOMECHANICA: 12/03/2026		
TELEFONO:	6044733175	FECHA SOAT: 21/12/2024		
CELULAR:	3147864820	KILOMETRAJE: 26000		

SISTEMA	GRUPO	PROXIMA REVISION	OBSERVACIONES	APDO	PDT
CABINA EXTERIOR	Espejos	15/01/2025		APDO	
	Luces y direccionales			APDO	
	Manijas			APDO	
	Plumillas			APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos			APDO	
	Cinturones			APDO	
	Espejos			APDO	
	Salidas de emergencias			APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas			APDO	
	Botiquin primeros auxilios			APDO	
	Extintor			APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos			APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico			APDO	
	Aceite motor			APDO	
	Aqua batería			APDO	
	Aqua parabrisas			APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Filtro aire y combustible			APDO	
	Líquido frenos y clutch			APDO	
	Líquido refrigerante			APDO	
	Engrasar tensionar	BUENO		APDO	
LLANTAS	Estado bandas (% vida útil)			APDO	
	Estado campanas			APDO	
	Estado discos			APDO	
	Estado guayas			APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado pastas (% vida útil)	BUENO		APDO	
	Estado			APDO	
	Rotación			APDO	
	Amortiguadores			APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Biela principal / auxiliar			APDO	
	Bieletas			APDO	
	Buje tijera superior / inferior			APDO	
	Cardán y crucetas			APDO	
	Esférica superior			APDO	
	Esférica superior / inferior			APDO	
	Estado de brazos de dirección			APDO	
	Estado mangueras y tuberías			APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial			APDO	
	Estanqueidad en motor			APDO	
	Holgura bases y bujes			APDO	
	Mando dirección			APDO	
	Mogollas			APDO	
	Muelles barras sensoras			APDO	
	Terminales de dirección			APDO	

OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

PASTAS: 70%

BANDAS: 70%

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad</p>
MECANICO JUAN DAVID ALVAREZ	INGENIERO Ulises A. Zuluaga	<p>ELABORÓ ANYI MESA</p> <p>REVISÓ A. Zuluaga S.A.S.</p> <p>PLACA: NLW-034</p>

DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 315.

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando dia, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando dia, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

ESTADO PENDIENTE: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.