

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-11-27		Nombre o razón social CESAR AUGUSTO HERRERA			
Dirección CRA32 #33A-71 LA MILAGROSA		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TJZ926	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022614267	Fecha Matrícula 2021-03-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817756
No. Motor F4RE410C277594	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 140370	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 70.60	Delantera Derecha	Valor 93.00	Trasera Izquierda	Valor 76.70	Trasera Derecha	Valor 71.10

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	1864.00	4027.00	N	Eje 1 Derecho	2535.00	3245.00	N	26.50*	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1885.00	2880.00	N	Eje 2 Derecho	2260.00	4090.00	N	16.60	30 %
28.90	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
28.90	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Pilo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.68	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.70	1.69
Eje2	3.89	3.67

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)