

7/2/25, 7:51

Formato Uniforme de Resultados – FUR

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: 1-61424



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Vigitado
SuperTransporte

COA
EXPOSICIONES

OONAC
ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
17-086-015

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS
NIT 900141908-1
Teléfono: 2620691 - 2621435
E-mail:
tecnicosexposiciones@cdatcnetred.com
Dirección: CALLE 36 # 52 - 63
Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba	2025-02-07	Nombre o Razón social	JORGE OMAR ORTIZ
Dirección	CRA16B # 32 - 50 BUENOS AIRES	Teléfono fijo o Número de Celular	3152414232
Correo Electrónico	orgeortizalvarez@hotmail.com	Documento de identidad	CC (X) NIT () No. 98514876
		Ciudad	Medellin
		Departamento	Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	GTX091	Pais	Colombia	Servicio	Público	Clase	Camioneta	Marca	Renault	Línea	Alaskan
Modelo	2020	Número de licencia de tránsito	10030102310	Fecha Matricula	2020-02-06	Color	Blanco hielo	Combustible/Propulsión	Diesel	VIN o Chasis	3BRCD3389LK590381
No de Motor	YD25710114P	Tipo Motor	DIESEL	Cilindraje (cm³) (si aplica)	2488	Kilometraje	120231	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4	Blindaje	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	163	Tipo de Carrocería	DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT	2025-02-06	Conversión GNV	SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 8218; NTC 8282.
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.16			2.5	Klux	no
		Inclinación	3.09			(0.5 - 3.5)	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	5.27			2.5	Klux	no
		Inclinación	2.70			(0.5 - 3.5)	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.8				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	18.9				Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.53				Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	4.43				Klux	no
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			37.7			225	Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	91.2		82.2		91.4		88.5	40	%

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3781	5313	N	Eje 1	3423	5531	N	9.47	(20,30)	30	%
Eje 2	2116	2816	N	Eje 2	1589	2406	N	24.9*	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		67.9		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
20.9	18	%	Sumatoria Izquierdo	1965	8129	N	Sumatoria Derecho	1390
							7937	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
0.08	-1.15					

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/- 2	Unidad %



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Tacómetro Vibración BRAIN BEE SN: RPM Vibración 160118000342
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THN0288
- LIVIANOS - Probador de suspensión EUSAMA VAMAG SN: 06112963-TZ
- Sonda de temperatura BRAIN BEE SN: Temperatura 160118000342
- LIVIANOS - Frenómetro liviano/universal VAMAG SN: 6112963
- LIVIANOS - Opacómetro [LTOE: 200 mm] BrainBee SN: 060907000265
- LIVIANOS - Profundímetro SHAHE SN: WD2304A0387
- LIVIANOS - Alineador de luces TMI-LUX-GG SN: LUX-001
- LIVIANOS - Alineador al paso liviano VAMAG SN: 6112963-TZ
- LIVIANOS - Detector de Holguras RAVAGLIOLI SN: 00981
- LIVIANOS - Sonómetro Exttech SN: 11085723

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Leydy Tatiana Carmona Londoño [Inspección sensorial Interior], Julian Velasquez Aguirre [Sonido], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Inspección sensorial exterior], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Alineación, peso, suspensión y frenos], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Foto delantera], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Inspección sensorial motor], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Inspección sensorial Interior], Julian Velasquez Aguirre [Foto trasera], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Profundidad de labrado], Julian Velasquez Aguirre [Opacidad NTC4231], Leydy Tatiana Carmona Londoño [Tercera placa], Julian Velasquez Aguirre [Alineación de luces].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

STEVEN ZAPATA SERNA

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe