

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Sabaneta

CDA SABANETA LTDA, NIT.
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-03-13	CRISTIAN SANTA ALVAREZ	CC (X) NIT () CE () No. 1002024190			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 89E 30AA-97		2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea		
JYX099	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger xl		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10024602611	2021-11-25	Blanco artic	Diesel	8AFAR23L1NJ242821		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blinda,e	
SA2Q NJ242821	DIESEL	3198	173590	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.10		82.20		69.30		69.50
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4091.00	6721.00	N	Eje 1 Derecho	3809.00	4641.00	6.89	30 %
			Eje 2 izquierdo	2620.00	4649.00	N	Eje 2 Derecho	2501.00	4181.00	4.54	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
27.10	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km	
-0.05	0.15				10		


-0.05		0.10		Inspección Visual				
	Terminales	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Triangulos	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE
	Pito	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Luz de parqueo	CUMPLE		Señales de advertencia	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Desempañador	CUMPLE		Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Eje3 llanta derecha	CUMPLE		Banderola	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Aseo General	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Soportes	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Gato	CUMPLE
	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		Rotulas inferiores	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Brazos Axiales	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Luz placa	CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Dispositivo de velocidad	CUMPLE
	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Eje4 llanta derecha	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.83	4.85
Eje2	4.98	4.87



GLENDAJUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)