

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad		
2025-04-21	ROBINSON FELIPE ARANGO	CC (X) NIT () CE () No. 1020402854		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA64 78 15	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO									
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea				
LKL478	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster Oroch				
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis				
2024	10029373483	2023-06-21	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR33RJ602388				
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje			
H5HA460D050938	OTTO	1333	50867	5	SI () NO ()	SI () NO (X)			



2025-04-21 LKL478 16:32



2025-04-21 LKL478 16:32

Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo	
Valor	76.00	Valor	80.60	Valor	82.50	Valor	78.90	Unidad	%

Eficacia total		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad						
58.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2843.00	3591.00	N	Eje 1 derecho	2671.00	3627.00	N	6.05	30	%	Eje 2 izquierdo	1401.00	2779.00	N	Eje 2 derecho	1196.00	3509.00	N	14.60	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 derecho			N														
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 derecho			N														
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 derecho			N														
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 derecho			N														
26.60	18	%																						

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
-0.06	-0.06									10		m/km	

Inspección Visual									
Piezas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE				
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Axón General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE				
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE				
Terminales	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE				
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE				
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tacíero	CUMPLE				
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE				
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE				
Basidior	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE				
Soportes	CUMPLE	Tecos	CUMPLE	Globo	CUMPLE				
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE				
Espéculos	CUMPLE	Revisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE				
Luces de Parqueo	CUMPLE	Llanta	CUMPLE						

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RIGID	011 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE CORRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Interior	Exterior
Eje1	4.38	4.38
Eje2	4.01	4.38

Nombre y firma del Director Técnico Autorizado por el Representante Legal del CDA
STEVEN ZAPATA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimex Ingeniería S.A.S. - Tecn-ATM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)