


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-05-07		Nombre o razón social JOSE JOAQUIN CADAVID			
Dirección CRA 125 34AA 181		Teléfono 7000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa EQW261	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028712589	Fecha Matrícula 2018-11-14	Color Blanco artic	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AFAFR23L0KJ096617
No. Motor SA2P KJ096617	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3198	Kilometraje 99544	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO () Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.70	Delantera Derecha	Valor 84.90	Trasera Izquierda	Valor 76.60	Trasera Derecha	Valor 88.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 59.80	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %		
			Eje 1 Izquierdo	4115.00	7158.00	N	Eje 1 Derecho	3864.00	4856.00	N	6.10	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2569.00	4891.00	N	Eje 2 Derecho	2345.00	4667.00	N	8.72	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 22.10	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 -0.13	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
Bolígrafo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00



GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)