

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-05-19	CECILIA GUERRA	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 38982593			
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento		
CALLE 23 #41-130	1000000	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNT293	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Paseo		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	Vehículo Clave		
2013	10005090073	2012-12-24	Super Blanco 2	Diesel	SA-IP272570456265		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Numero de Sillas	Válvulas Potenciadas	Bridaje	
2K05749913	DIESEL	2494	279330	5	5 (1) NO (1)	5 (1) NO (0)	



2025-05-19 SNT293 16:09



2025-05-19 SNT293 16:09

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	92.30		86.70		85.10		75.30		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
73.00	50	%	Eje 1 izquierdo 3691.00	4558.00	N	Eje 1 Derecho 3000.00	5266.00	N	18.70	30	%	
			Eje 2 izquierdo 2946.00	3475.00	N	Eje 2 Derecho 2076.00	2751.00	N	29.50*	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
23.00	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad m/km
0.14	-0.06				10		

Inspección Visual											
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE						
Aspo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE						
Caja de dirección	CUMPLE	Ardo de Bateria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE						
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE						
Luz interior	CUMPLE	Ardo de Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE						
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE						
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE						
Refugas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE						
Refugas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE						
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE						
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE						
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Lafoneria y Pintura	CUMPLE						
Gasolador	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE						
Botón de arranque	CUMPLE	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Eje1 Banta derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE						
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Uanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE						
Espejos	CUMPLE	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE						
Antena	CUMPLE	Piso	CUMPLE								

01 CARROTERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	09 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RINES	03 COCINAS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	073 DISPOSITIVOS DE COCINA

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABORATORIO DE ANÁLISIS SODI		
Análisis de muestra		Resultado
Eje	Temperatura	Resultado
Eje 1	0.37	0.30
Eje 2	0.65	0.70

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes

Tecniac Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Peirita Zuma N.
34982093