

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-07-22	CECILIA GUERRA	C.C. (O) NIT 1.1 DE 1.1 (O) 2.999.999.999			
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento		
CL 123 #41-130	1000000	Bogotá	Cundinamarca		

DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa	País	Servicio	Ciudad	Marca	Unidad		
SNT293	Colombia	Público	Carmenota	Toyota	Camión		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	Válv. y Cilindros		
2013	10005000073	2012-12-24	Super blanco 2	Gasol	16 V 1700 7745500000		
No. Motor	Tipo Motor	Candaje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vehículo Potenciado	Estrategia	
2K05740913	DIESEL	2494	281132	5	NO () NO ()	NO () NO ()	



2025-07-22 SNT293 17:24



2025-07-22 SNT293 17:24

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.40		80.60		90.00		79.20		%

Frenos

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste	Máximo	Unidad
74.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3811.00	4360.00	N	Eje 1 Derecho	2881.00	4709.00	N	24.40°	30	%
			Eje 2 izquierdo	2712.00	3279.00	N	Eje 2 Derecho	2369.00	3506.00	N	12.60	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
15.50°	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.11	0.06				10	milímetros

Inspección Visual

Asso. General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Parras	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Lucha Baja	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Balderosa	CUMPLE
Umbrales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Balmillas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Antena y Píedra	CUMPLE
Resistor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anticorrosivos	CUMPLE
Batiquin	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cajuela	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Superficie	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de la absorción	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Unidad de repuesto	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Retractivos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Unidad de Parqueo	CUMPLE
Unidad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE		

01 CARROZINA	02 ELEMENTOS DE ABSORCIÓN	03 CLAVES	04 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
05 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	06 SISTEMA ELÉCTRICO	07 RIGID	08 RIGID
09 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	10 FUSIBLES Y CABLES	11 ESTADO DE FUSIBLES	12 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

RESULTADOS DE LA REVISIÓN		
Código de revisión		
Revisión	Revisión	Revisión
Revisión	Revisión	Revisión
Revisión	Revisión	Revisión
Revisión	Revisión	Revisión

Steven Zapata Serina
STEVEN ZAPATA SERINA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL GSA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y de sistemas eléctricos.

Tecnicas Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)