

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| FECHA | Nombre o razón social | | | Documento de identidad | | |
|---|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Fecha de prueba 2025-07-25 | CESAR AUGUSTO HERRERA | | | CC (X) NIT () CE () No. 14577085 | | |
| Dirección CRA32 #33A-71 LA MILAGROSA | | | | Teléfono 3045674517 | Ciudad Medellín | Departamento Antioquia |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa TJZ926 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Renault | Línea Duster o roch |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Modelo 2022 | No. de licencia de transito 10022614267 | Fecha Matrícula 2021-03-29 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817756 |
| No. Motor F4RE410C277594 | Tipo Motor OTTO | Cilindrada 1998 | Kilometraje 163983 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |



2025-07-25 TJZ926 13:49

2025-07-25 TJZ926 13:49

Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 71.60 | Delantera Derecha | Valor 70.10 | Trasera Izquierda | Valor 73.80 | Trasera Derecha | Valor 83.20 | Mínimo | Unidad % |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
| 72.20 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 3082.00 | 3673.00 | N | Eje 1 Derecho | 3043.00 | 4270.00 | N | 1.27 | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2279.00 | 3135.00 | N | Eje 2 Derecho | 2325.00 | 3780.00 | N | 1.98 | 30 | % |
| 22.10 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % | |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % | |

Desviación lateral

| Eje 1 -0.06 | Eje 2 -0.14 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Pisos | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Desempeñador | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Caja de dirección | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta izquierdo | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Pernos | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE | Extintor | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Banderola | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Sopores | CUMPLE | Tacos | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE |
| Espejos | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 4.32 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 2.88 | 3.29 |
| Eje2 | 3.20 | 3.43 |



STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)