



San Miguel
Sistemas de Seguridad Automotriz

		REVISIÓN PREVENTIVA			VERSION 01
EMPRESA		TRANSRUMBO			
TIPO DE VEHICULO:		LIVIANO	PESADO	CIUDAD	SUPIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA	DOCUMENTO		
BANCO DAVIVIENDA S.A		11/08/2025	860.034.313		
PLACA			MARCA		
NLX361			FOTON		
LINEA		MODELO	CLASE		
BJ1037V2MAV-8G		2015	CAMIONETA		
CARROCERIA		COLOR	SERVICIO		
DOBLE CABINA		BLANCO	PUBLICO		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT		FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM			
10/06/2026		11/06/2027			
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas	X			
3	Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de deprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capó	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquín	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentación	X			
12	posee extintores	X			jul-26
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardán trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad inferior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			
18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la(s) luz (luces) de parada o freno	X			

20	Funcionamiento de la(s) luz(luces) de reversa	X			
21	Luces interiores en vehiculo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			
REVISION VIDRIOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al(a los) parabrisas(s) delantero(s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	X			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios móviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			
REVISION FRENO					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de líquido en los tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corruidos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de líquido de frenos	X			
41	Estado de las mordazas	X			
REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Bateria con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado electrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardán	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			

46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X				
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X				
48	Fugas de aceite en la trasmisión o caja	X				
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisión	X				
50	Mala fijación deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X				
REVISION DIRECCION						
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES	
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la dirección	X				
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la dirección	X				
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidráulico de dirección	X				
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X				
REVISION INTERIOR						
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES	
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X				
56	estado deficiente de la cojineria o tapicería	X				
57	asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X				
58	tercera placa y laterales	X				
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo	X				
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalización e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resolución 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X			<i>ACABARIA AL AÑO 2003</i>	
REVISION SUSPENCION						
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES	
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X				
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X				
63	Tirante o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de desprendimiento	X				
64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión	X				
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X				
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X				
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X				
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X				
69	Vehiculos livianos: profundidad de labrado en el area de mayor desgaste		T.I.I	T.D.I	D.IZ	D.DR
					6,35	6,37
					6,24	6,14

	menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5	OBSERVACIONES:		
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carrocería o suspensión	X		
71	Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de suspensión	X		
72	Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensión	X		
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X		
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X		
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X		
APROBADO			SI	NO
REVISIÓN EXTERIOR				
FOTOS		FOTOS		
		 <small>Cda San Miguel 11/08/2025 15:12:42</small>		
NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.				
 ING. JUAN MANUEL CASTAÑO				

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO
SAN MIGUEL
Supía - Caldas
Cel: 316 867 18 83**