

		REVISIÓN PREVENTIVA		VERSION 01	
EMPRESA		TRANSNORMAG SA			
TIPO DE VEHICULO:		LIVIANO	PESADO	CIUDAD	
		X		SUPIA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA	DOCUMENTO		
TRANSRUMBO GROUP S.A.S		29/08/2025	1.027.885.559		
PLACA		MARCA			
NNN323		SUZUKI			
LINEA		MODELO	CLASE		
NEW SCROSS		2026	CAMIONETA		
CARROCERIA		COLOR	SERVICIO		
WAGON		BLANCO	PUBLICO		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT		FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM			
19/06/2026		15/05/2027			
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas	X			
3	Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de desprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capò	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquín	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentación	X			
12	posee extintores	X			ene-26
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardan trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad interior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			
18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			

20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			
21	Luces interiores en vehiculo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			
REVISION VIDRIOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	x			
29	inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios moviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			
REVISION FRENOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de liquido en lo tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corroidos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de liquido de frenos	X			
41	estado de las mordazas	X			
REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Bateria con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado electrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardán	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			

46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X			
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X			
48	Fugas de aceite en la transmisiòn o caja	X			
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisiòn	X			
50	Mala fijaciòn deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X			
REVISION DIRECCION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la direccion	X			
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la direccion	X			
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidraulico de direccion	x			
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X			
56	estado deficiente de la cojineria o tapiceria	X			
57	asientos mal anclados o con riesgo de deprendimiento	X			
58	tercera placa y laterales	X			
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehiculo	X			
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalizacion e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resoluciòn 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X			
REVISION SUSPENSÌON					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X			
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X			
63	Tirante o brazos de la suspensiòn deformados o con riesgo de desprendimiento	X			
64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensiòn	X			
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X			
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X			
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X			
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X			
69	Vehiculos livianos: profundidad de labrado en el area de mayor desgaste		T.I.I	T.D.I	D.IZ D.DR T.IZ T.DR
					6,25 6,47 6,31 6,9

69	menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5	OBSERVACIONES :			
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carroceria o suspensiòn	X			
71	Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las ròtulas de suspensiòn	X			
72	Mal estado o fijaciòn defectusa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensiòn	X			
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X			
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X			
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X			
APROBADO				SI	NO
				X	
REVISIÒN EXTERIOR					
FOTOS			FOTOS		
					
NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.					
Andrés J. Toro. ING. ANDRES JULIAN TORO					

