



Ficha Nro.84736

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 12/08/2025
Hora inicial: 14:37:00
Hora final: 14:57:00
Duración revisión 00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO
Nombre de conductor: ELKIN DARIO ZAPATA MONSALVE
Placa: LKK262
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 65585
Técnicos: JUAN CARLOS ZAPATA/JONATHAN RIOS

Propietario: ALIANZA TERRESTRE SAS
Cédula Conductor: 70433117
Tipo: Camioneta
Modelo: 2022
Licencia: C2


Lote: PRIMERA REVISION 2025
Marca: TOYOTA
Elaborado por: Inspec /Rev1 /Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-LLanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de Impresión
12/08/2025
14:57:00

Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia