



DOCTOR AUTOS
Calle 8b 65-03 Medellín - Medellín
Teléfono: 316 6910664
E-mail: serviteca@doctorautos.com.co

FORMATO DE VERIFICACIÓN BIMESTRAL - N°3362

		FECHA: 15/09/2025	
CLIENTE: 43278151/VELEZ SERNA ISABEL CRISTINA		CELULAR: 6043630203	
DIRECCIÓN: CL 8B 65 49		E-MAIL: isabelcristinavelez@gmail.com	
CONTACTO:			
VEHÍCULO: VOLKSWAGEN/AMA		PLACA Ó Nro INTERNO: WFG378	
KMTS: 259192	COLOR: BLANCO CANDY	MÓDELO: 2019	CLASE: CM
SERVICIO:		COMBUSTIBLE:	



PARTE	ESTADO	FUNCIONAM	PARTE	ESTADO	FUNCIONAM
IDENTIFICACION REGLAMENTARIA	Bueno		DISTINTIVO DE LA EMPRESA	Bueno	
ANCLAJE SILLAS	Bueno		ESTADO TUBOS	Bueno	
ASEO GENERAL	Bueno		ESPEJOS	Bueno	
LUZ DE PARQUEO	Bueno		LUZ INTERNA	Bueno	
LUZ PLACA	Bueno		LUCES ALTAS	Bueno	
LUCES BAJAS	Bueno		INDICADORES DE TABLERO	Bueno	
DESEMPAÑADOR	Bueno		RETOVISORES	Bueno	
SISTEMA DE CARGA	Bueno		DISPOSITIVO DE VALOCIDAD	Bueno	
PARABRISGG	Bueno		VENTANILLAS	Bueno	
PUERTAS	Bueno		CINTURONES DE SEGURIDAD	Bueno	
SALIDAS EMERGENDA Y MARTILLOS	Bueno		DIRECCIONALES	Bueno	
STOP	Bueno		REVERSA	Bueno	
LIMPIAPARABRISAS	Bueno		COJUNERIA	Bueno	
TAPICERIA	Bueno		INTESIDAD DE LUCES	Bueno	
ALINEACION DE LUCES	Bueno		TERMINALES BATERÍA	Bueno	
ANCLAJE DE BATERÍA	Bueno		INTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Bueno	

EQUIPO DE CARRETERA	Bueno		CRUCETA	Bueno	
LINTERNA	Bueno		TRIANGUOLS	Bueno	
BANDEROLA	Bueno		TACOS	Bueno	
LLANTA DE RESPUESTO	Bueno		GATO	Bueno	
HERRAMIENTA	Bueno		EXTINOR	Bueno	
BOTIQUIN	Bueno		SEÑALES DE ADVERTENCIA	Bueno	
LATONERIA Y PINTURA	Bueno		CARROCERIA	Bueno	
CHASIS	Bueno		SOPORTES	Bueno	
ESTADO DE FRENOS (VISUAL)	Bueno		ROTULAS SUPERIORES	Bueno	
ROTULAS INFERIORES	Bueno		RESORTES O BALLESTAS	Bueno	
AMORTIGUADORES	Bueno		TIEJRAS	Bueno	
EJE1 LANTA DERECHA	Bueno		EJE1 LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE2 LLANTA DERECHA	Bueno		EJE2 LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE3 LLANTA DERECHA	Bueno		ELES LLANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJE4 LANTA DERECHA	Bueno		EJE4 TANTA IZQUIERDA	Bueno	
EJES LLANTA DERECHA	Bueno		EJE5 LLAMIA IZQUIERDA.	Bueno	
EJET RIN DERECHO	Bueno		EJET RIN IZQUIERDO	Bueno	
ELE2 RIN DERECHO	Bueno		EJE2 RIN IZQUIERDO	Bueno	
EJE3 RIN DERECHO	Bueno		EJE3 RIN LAQUIERDO	Bueno	
EJE4 RIN DERECHO.	Bueno		RIN IZQUIERDO	Bueno	
EJES RIN DERECHO	Bueno		EJE5 RIN IZQUIERDO	Bueno	
CAJA DE DIRECCION	Bueno		TERMINALES	Bueno	
BRAZOS AXIALES	Bueno		BASTIDOR	Bueno	
PISOS	Bueno		PROMEDIO DE DISTANCIA	Bueno	
PROMEDIO DE TIEMPO	Bueno		LLANTAS	Bueno	
RINES	Bueno		PERNOS	Bueno	

ACCESORIOS

OK

OBSERVACIONES

OK

NOTAS: OK	LABRADO DE LLANTAS (mm)		
	Llanta de repuesto	OK	
		IZQUIERDA	DERECHA
	EJE 1	5MM	5MM
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS COMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO Y SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA DESGASTE DEL SISTEMAS INTERNOS TALES COMO DEL MOTORES,CAJAS O TRANSISIONES.	EJE 2	5MM	5MM

APROBADO
 ☐

RECHAZADO
 ☐

ENTREGADO: _____

RECIBIDO: _____