



DOCTOR AUTOS
Calle 8b 65-03 Medellín - Medellín
Teléfono: 316 6910664
E-mail: serviteca@doctorautos.com.co

FORMATO DE VERIFICACIÓN BIMESTRAL - N°3366

		FECHA: 25/09/2025
CLIENTE: 4832736/PEDRO JUAN IBARGUEN HURTADO		CELULAR: 3113640206
DIRECCIÓN: CL 8 B 65 03	E-MAIL: pjibarguen15@gmail.com	
CONTACTO:		
VEHÍCULO: FOTON/BJ2	PLACA Ó Nro INTERNO: EXU479	
KM TS: 158765	COLOR: BLANCO	MÓDULO: 2020
SERVICIO: COMBUSTIBLE:		



PARTES	ESTADO	FUNCIONAMIENTO	PARTES	ESTADO	FUNCIONAMIENTO
DENTIFICACION REGLAMENTARIA	Bueno		DISTINTIVO DE LA EMPRESA	Bueno	
INCLAJE SILLAS	Bueno		ESTADO TUBOS	Bueno	
SEÑALO GENERAL	Bueno		ESPEJOS	Bueno	
LUZ DE PARQUEO	Bueno		LUZ INTERNA	Bueno	
LUZ PLACA	Bueno		LUCES ALTAS	Bueno	
LUCES BAJAS	Bueno		INDICADORES DE TABLERO	Bueno	
DESEMPAÑADOR	Bueno		RETOVISORES	Bueno	
SISTEMA DE CARGA	Bueno		DISPOSITIVO DE VALOCIDAD	Bueno	
PARABRISAS	Bueno		VENTANILLAS	Bueno	
PUERTAS	Bueno		CINTURONES DE SEGURIDAD	Bueno	
SALIDAS EMERGENCIA Y MARTILLOS	Bueno		DIRECCIONALES	Bueno	
STOP	Bueno		REVERSA	Bueno	
IMPIAPARABRISAS	Bueno		COJUNERIA	Bueno	
APICERIA	Bueno		INTENSIDAD DE LUCES	Bueno	
LINEACION DE LUCES	Bueno		TERMINALES BATERIA	Bueno	

EQUIPO DE CARRETERA	Bueno	CRUCETA	Bueno
INTERNA	Bueno	TRIANGUOLS	Bueno
BANDEROLA	Bueno	TACOS	Bueno
LANTA DE RESPUESTO	Bueno	GATO	Bueno
MERRAMIENTA	Bueno	EXTINOR	Bueno
BOTIQUIN	Bueno	SEÑALES DE ADVERTENCIA	Bueno
ATONERIA Y PINTURA	Bueno	CARROCERIA	Bueno
CHASIS	Bueno	SOPORTES	Bueno
ESTADO DE FRENOS (VISUAL)	Bueno	ROTULAS SUPERIORES	Bueno
ROTULAS INFERIORES	Bueno	RESORTES O BALLESTAS	Bueno
MORTIGUADORES	Bueno	TIEJRAS	Bueno
EJE1 LANTA DERECHA	Bueno	EJE1 LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE2 LLANTA DERECHA	Bueno	EJE2 LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE3 LLANTA DERECHA	Bueno	ELES LLANTA IZQUIERDA	Bueno
EJE4 LANTA DERECHA	Bueno	EJE4 TANTA IZQUIERDA	Bueno
EJES LLANTA DERECHA	Bueno	EJE5 LLAMIA IZQUIERDA	Bueno
EJET RIN DERECHO	Bueno	EJET RIN IZQUIERDO	Bueno
ELE2 RIN DERECHO	Bueno	EJE2 RIN IZQUIERDO	Bueno
EJE3 RIN DERECHO	Bueno	EJE3 RIN LAQUIERDO	Bueno
EJE4 RIN DERECHO.	Bueno	RIN IZQUIERDO	Bueno
EJES RIN DERECHO	Bueno	EJE5 RIN IZQUIERDO	Bueno
CAJA DE DIRECCION	Bueno	TERMINALES	Bueno
BRAZOS AXIALES	Bueno	BASTIDOR	Bueno
PISOS	Bueno	PROMEDIO DE DISTANCIA	Bueno
PROMEDIO DE TIEMPO	Bueno	LLANTAS	Bueno
RINES	Bueno	PERNOS	Bueno

ACCESORIOS

ok

OBSERVACIONES

Exploradora Izquierd no enciende

NOTAS:	LABRADO DE LLANTAS (mm)		
	Llanta de repuesto		IZQUIERDA
	EJE 1	EJE 2	

A EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS COMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO Y SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA DESGASTE DEL SISTEMAS INTERNOS TALES COMO DEL MOTORES, CAJAS O TRANSMISIONES.

APROBADO



RECHAZADO

