

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

cdata3 CDA LA 33 S.A.S. NIT: 81026245-1
CARRERA 53 N° 2 E 19, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6044795993 - 6043028816

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-09-26	ALBA PATIÑO	(CC) NIT () CE () No. 43606666	
Dirección		Ciudad	Departamento
TRANS 51 A 89 81		Medellin	Antioquia

</div

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE AGUERO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0

Lugar	Descripción	Grupo	A	B
Total	0	0	0	0

Note

Defectos Tipos B Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SÍ X _____ NO

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-09-20 13:57:26.09.11

Fin del informe



Fin del informe

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISSIONES CONTAMINANTES

Generado por: Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)