

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNOCARÍCA S.A. NIT: 900083799
Calle 50 # 40-20, ITAGÜI (ANTIOQUIA)
TEL: 3713995

VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN



REVITECHICA
TEL: 371 39 95

A. INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad	Documento de Identidad
2025-09-30	MARGELLY O GOMEZ BENITEZ	CC (X) NIT () CE () No. 1042004766	CC () NIT () CE () No. 1042004766
			Descartamiento

2025-09-30 MARQUEZ GONZALEZ BRIAN
Dirección Teléfono Ciudad Departamento
 CLL 38 N 40 51 3127877046 Itagüí Antioquia

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5-3

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE AG
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un déficit encontrado.

4. Intensidad inclinación de las luces bajas

F. suspension (S) agnata

8. Fuerza													
Efecto total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desviación				
71.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3451.00	4897.00	N	Eje 1 Derecho	3274.00	4093.00	N	5.13	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1908.00	3214.00	N	Eje 2 Derecho	2094.00	2850.00	N	8.88	30	%
23.70	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

10. Dispositivos de cobro si antec.

19. Dispositivos de cobro si aplica

Bauta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
11. Emisiones de gases			11. a Vehículos con ciclo estacionario			

Temp. $^{\circ}\text{C}$ Rpm

11. a Vehículos con ciclo OTTO

C	Rpm	Medición de carbono:	Dóxido de carbono CO ₂	Oxígeno O ₂	Hidrocarburo (como Haxano) HC	Oxido nítrico NO
U	U	U	U	U	U	U
U	U	U	U	U	U	U

CO	Vr. Norma	CO ₂	Vr. Norma	O ₂	Vr. Norma	HC	Vr. Norma	NO _x	Vr. Norma
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.4. Vehículos a Diesel fósiles (adi)

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.61 34.6 PSI	5.91 34.1 PSI				3.42 34.1 PSI
DERECHA	4.82 34.2 PSI	5.91 34.5 PSI				

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI

NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

74408

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-09-30 GTX009 17:11



2025-09-30 GTX009 17:06

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ARMANDO QUIÑONES NEGRANO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jose Guillermo Villegas Osorio [Tercera placa], Fabian Gomez Monsalve [Alineación de llaves], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial exterior], Fabian Gomez Monsalve [Foto], Fabian Gomez Monsalve [Profundidad de lluvia], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial interior], Jose Guillermo Villegas Osorio [Alineación, peso, suspensión y frenos], Fabian Gomez Monsalve [Foto trasera], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial motor], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial interior].

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES

Generado por: Técnicas Ingieriería S.A.S - TECN-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN

CDA
REVITECNICA
TEL: 371 39 95