



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO LIVIANOS: 4470

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: NNL806

APROBADO



Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 91 **Total** 91

Datos de la Inspección

Fecha:	10/nov./2025 03:43 p.m.	Fecha Siguiente:	09/ene./2026 03:43 p.m.		
Odómetro:	37.558	Odómetro Siguiente chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-		
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-		
Creado Por:	EUROLLANTAS MEDELLIN	Fecha Creación:	10/nov./2025 03:58 p.m.	Fuente:	web
Fecha Inicio:	10/nov./2025 03:43 p.m.	Fecha Finalización:	10/nov./2025 03:58 p.m.	Duración:	15m
Centro de Costos:	MEDELLIN	Ciudad:	MEDELLIN	Grupos:	-
Comentario:	-				

Datos del Vehículo

Vehículo:	NNL806	Marca:	TOYOTA	Línea	HILUX
Medicion Actual:	37.558 km [10/nov./2025]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	CAMIONETA

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario	
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	TRANSRUMBO GROUP S.A.S	Con Imagen
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	NIT 901.439.958	
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSRUMBO GROUP S.A.S	
Nit	BUENO - Aprobado	NIT 901.439.958	
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	HENRY ALBEIRO GOMEZ HIGUITA	
N° Documento	BUENO - Aprobado	C.C 98.540.370	
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	10-10-2028	
Soat	BUENO - Aprobado	05-02-2026	
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	NO APLICA	
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	07-02-2027	
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	BRAHIAM ZAPATA	

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario	
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	MARZO 2026	
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado		
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado		
Gato	BUENO - Aprobado		
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado		
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado		
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado		
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado		
Tacos (2)	BUENO - Aprobado		

TESTIGOS

Novedad	Calificación	
Testigo Carga De Batería	BUENO - Aprobado	
Testigo Check Engine	BUENO - Aprobado	



SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medias	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado
Luces Altas	BUENO - Aprobado
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado
Luces De Freno	BUENO - Aprobado
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado

CARROCERÍA

Novedad	Calificación
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado
Plumillas	BUENO - Aprobado
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado
Retrovisores	BUENO - Aprobado
Silleteria	BUENO - Aprobado
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado

MOTOR

Novedad	Calificación
Carter	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado
Mofle	BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado

SUSPENSION

Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado
Artillería O Bocín	BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado
Bieletas	BUENO - Aprobado
Bujes De Tijera Inferior/Superior	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancín	BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado
Esfera Inferior/Superior	BUENO - Aprobado
Esparragos	BUENO - Aprobado
Muelles	BUENO - Aprobado
Pernos	BUENO - Aprobado
Rodamientos	BUENO - Aprobado
Rines	BUENO - Aprobado
Troque Trasero	BUENO - Aprobado
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado
1 Llanta Delantero Izquierda	BUENO - Aprobado
2 Llanta Delantero Derecha	BUENO - Aprobado
3 Llanta	BUENO - Aprobado
4 Llanta	BUENO - Aprobado



DIRECCION

Novedad	Calificación	
Brazos De Dirección	BUENO - Aprobado	
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado	
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado	
Guardapolvos Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	BUENO - Aprobado	

FRENOS

Novedad	Calificación	
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado	
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado	
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado	
Freno De Mano	BUENO - Aprobado	
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado	
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado	
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado	

TRANSMISION

Novedad	Calificación	
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado	
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado	
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado	
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado	
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado	
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado	
Guardapolvos De Ejes	BUENO - Aprobado	
Puntas De Ejes	BUENO - Aprobado	
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado	
Soportes	BUENO - Aprobado	



Imágenes



10/nov./2025 03:57 p.m.
EUROLLANTAS MEDELLIN



Novedad: Nombre del Propietario
10/nov./2025 03:57 p.m.
EUROLLANTAS MEDELLIN



Ing. Mec.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electronicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2°. Revisión y Mantenimiento de los vehiculos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehiculo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.