



Ficha Nro.88225

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 22/11/2025

Hora inicial: 08:19:00

Hora final: 08:25:00

Duración revisión: 00 horas 6 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO
Nombre de conductor: HEVER ALEXIS CASTANEDA MONTOYA
Placa: NNN514
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 8173
Técnicos: /LUIS SAA

Propietario: BANCO DE BOGOTA
Cédula Conductor: 98631825
Tipo: Camioneta
Modelo: 2025
Licencia: C2


Lote: TERCERA REVISION 2025
Marca: BYD
Elaborado por Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|------------------|--|--------|-----|------|
| Defectos Tipo A: | Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. | | | |
| Defectos Tipo B: | Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. | | | |

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6-Trasera Izquierda Interior:8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8-Trasera Derecha

Exterior:0-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA