



San Miguel
Centro de diagnóstico y mantenimiento

		REVISIÓN PREVENTIVA			VERSION 01
EMPRESA		TRANSRUMBO			
TIPO DE VEHICULO:		LIVIANO	PESADO	CIUDAD	SUPIA
		X			
NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA	DOCUMENTO		
INVERSIONES HERMANOS S.A.S		22/12/2025	901.020.837		
PLACA			MARCA		
LKL217			TOYOTA		
LINEA		MODELO	CLASE		
HILUX		2023	CAMIONETA		
CARROCERIA		COLOR	SERVICIO		
DOBLE CABINA		SUPER BLANCO	PUBLICO		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT			FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM		
17/04/2026			15/04/2026		
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas.	X			
3	Presencia de fisuras cortes dobleces o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de desprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capó	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquín	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentación	X			
12	posee extintores	X			mar-26
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardán trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad interior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			
18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			

20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			
21	Luces interiores en vehículo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			
REVISION VIDRIOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o láminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	X			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios móviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			
REVISION FRENOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de líquido en los tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corrugados o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de líquido de frenos	X			
41	Estado de las mordazas	X			
REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Batería con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado eléctrico	X			
44	Juegos mecánicos(holguras) excesivos en las juntas del cardán	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeración	X			

46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X					
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X					
48	Fugas de aceite en la trasmisión o caja	X					
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisión	X					
50	Mala fijación deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X					
REVISION DIRECCION							
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES		
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la dirección	X					
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la dirección	X					
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidraulico de dirección	X					
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X					
REVISION INTERIOR							
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES		
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X					
56	estado deficiente de la cojineria o tapiceria	X					
57	asientos mal anclados o con riesgo de deprendimiento	X					
58	tercera placa y laterales	X					
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehiculo	X					
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalizacion e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resolucion 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X					
REVISION SUSPENSION							
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES		
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X					
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X					
63	Tirante o brazos de la suspencion deformados o con riesgo de desprendimiento	X					
64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspencion	X					
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X					
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X					
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X					
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X					
Vehiculos livianos: profundidad de labrado en el area de mayor desgaste		T.I.I	T.D.I	D.IZ	D.DR	T.IZ	T.DR
				7,27	7,14	7,38	7,64

	menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5	OBSERVACIONES			
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carrocería o suspencióñ	X			
71	Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de suspencióñ	X			
72	Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensióñ	X			
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X			
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X			
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X			

APROBADO

SI

NO

REVISIÓN EXTERIOR

FOTOS

FOTOS



NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

CENTRO DE ~~DIAGNÓSTICO~~
SAN MIGUEL
ING. JUAN MANUEL CASTAÑO

Supia - Cel: 316 867 18 83
Cel: 316 867 18 83