

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-12-22	Nombre o razón social JAIME ALONSO MUÑOZ ARIAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70062580			
Dirección CLL 45A #24-31	Teléfono 2431959		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa JYM917	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10026439109	Fecha Matrícula 2021-06-15	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817877
No. Motor F4RE410C278595	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 140600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2025-12-22 JYM917 11:16



2025-12-22 JYM917 11:15

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.30	Delantera Derecha	Valor 71.50	Trasera Izquierda	Valor 80.60	Trasera Derecha	Valor 80.40	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
69.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2575.00	4369.00	N	Eje 1 Derecho	3256.00	4193.00	N	20.90*	30
			Eje 2 izquierdo	1940.00	3443.00	N	Eje 2 Derecho	2328.00	2641.00	N	16.70	30
17.10*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.21
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.84	3.76
Eje2	5.89	5.75

*Steven Zapata*

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)