

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-01-02		Nombre o razón social JOSÉ CADAVÍD AGUDELO		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70058311	
Dirección CARRERA 125#34AA-181		Teléfono 11111111		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
EQW261	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028712589	Fecha Matrícula 2018-11-14	Color Blanco artico	Combustible Diesel	VIN o Chasis BAFAR23L0KJ096617
No. Motor SAE: K1D9617	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 3198	Kilometraje 110152	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)					



2026-01-02 EQW261 11:27



2026-01-02 EQW261 11:21

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 80.30	Delantera Derecha	Valor 79.20	Trasera Izquierda	Valor 75.30	Trasera Derecha	Valor 72.80	Mínimo Unidad %

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Frenos						Desequilibrio	Máximo	
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			
58.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	2910.00	6277.00	N	Eje 1 Derecho	3651.00	5747.00	N	20.30*
			Eje 2 Izquierdo	2846.00	4791.00	N	Eje 2 Derecho	3270.00	4783.00	N	13.00
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
14.20*	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral						Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1 -0.17	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5				

Inspección Visual					
Llanta de repuesto	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.39
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.92	4.78
Eje2	4.65	4.77

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)