


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social			Documento de identidad		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	CC (X) NIT () CE () No. 98574829		Ciudad		Departamento	
2026-01-06	CARLOS ALBERTO PATIÑO			Medellin		Antioquia	
Dirección		Teléfono	1000000				
CRA 61 B 83 A SUR 43							
DATOS DEL VEHICULO							
Placa PXK418	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2026	No. de licencia de transito 10036816493	Fecha Matrícula 2025-10-31	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR333TJ342815		
No. Motor H5HA460D063013	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 2590	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 92.20	Delantera Derecha	Valor 83.70	Trasera Izquierda	Valor 87.80	Trasera Derecha	Valor 79.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 56.60	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	1761.00	2770.00	N	Eje 1 Derecho	1850.00	4087.00	N	4.81	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 32.50	Unidad %	Eje 2 izquierdo	1466.00	2486.00	N	Eje 2 Derecho	1827.00	2845.00	N	19.80	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
	Mínimo 32.50	Unidad %	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.14	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Amortiguadores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Términales	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE		CUMPLE	Calaverita	CUMPLE

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PREVENTIVA	G10 POSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.22
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.02	5.29
Eje2	4.92	4.89

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)